



Bild 1: Blick auf das Betriebshaus mit Quellstube im Untergeschoss.




Bild 2: Zuflüsse 1 bis 6 in das Sammelbecken.



*Bild 3: Zufluss 6 und 7 und Pumpen.*



*Bild 4: Wasseraustritt 1.*



*Bild 5: Wasseraustritt 2.*



*Bild 6: Wasseraustritt 3.*



*Bild 7: Wasseraustritt 4.*



*Bild 8: Wasseraustritt 5.*



*Bild 9: Wasseraustritt 6.*



*Bild 10: Wasseraustritt 7.*



*Bild 11: Wasserbehälter Tenneberg*



*Bild 12: Anstehender Luxemburger Sandstein am Waldweg direkt oberhalb der Quelle.*



*Bild 13: Grundwassermessstelle FRE-408-31*



*Bild 14: Grundwassermessstelle FRE-408-32.*



*Bild 15: Grundwassermessstelle FRE-408-33*



*Bild 16: Versickerungsbereich im Gaaschtgronn.*



*Bild 17: Geländedepression oberhalb der Quelle, im Bereich Schackewues.*



*Bild 18: Geländesenke im Bereich der Flur Tenneberg.*



*Bild 19: Lagerfläche Ponts & Chaussees*



*Bild 20: Fuß der Altablagerung zwischen den Fluren Ténneberg und Gaaschtgronn.*



*Bild 21: Blick von der Altablagerung zum Gaaschtgronn.*



*Bild 22: Blick von Südwesten nach Nordosten über das Einzugsgebiet der Quelle.*



*Bild 23: Regenrückhaltebecken der Belle Etoile.*